



JUGOINSPEKT BEOGRAD

DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE A.D.

Sektor Tehnokontrola - Poslovnica za sertifikaciju i kontrolu liftova
11000 Beograd, Čika Ljubina 8/V, tel:(011) 2631-141, fax: 2634-523, liftovi@jugoinspekt.com



IZVEŠTAJ br 56508

O IZVRŠENOJ TEHNIČKOJ KONTROLI ELEKTRIČNOG LIFTA

1. OSNOVNI PODACI: Datum pregleda: 14.05.2018 Datum izdavanja: 15.05.2018 Radni nalog: 25009068

Naručilac kontrole: VOJNA USTANOVA "BEOGRAD 2" Tadeuša Koščuška 9
Korisnik lifta: STAMBENA ZAJEDNICA
Lokacija lifta: NOVI BEOGRAD - JURIJA GAGARINA 50 (mali)

2. PODACI O LIFTU:

3051

ID BROJ: i001-528.5320

Proizvođač:	DAVID PAJIĆ	Kabina lifta:	DRVENA
Fabrički broj:	6535	Oznaka pogonske mašine:	R.41
Godina proizvodnje:	1978	Pog.užetnjača/noseća užad:	D500/4x11
Vrsta lifta:	I	Oznaka graničnika brzine:	RB-2
Nominalna nosivost:	300 kg / 4 lica	Proizvođač graničnika brzine:	DAVID PAJIĆ
Nominalna brzina:	1.2 / 0.3 m/s	Oznaka pogonskog el.motora:	EMHD 40-6/24
Broj stanica/prilaza:	16 / 16	Snaga pogonskog el.motora:	4.8/1.2 kW
Upravljanje:	SABIRNO,1 SMER	Proizvođač pog.el.motora:	VARNOST
Tip vrata (okno/kabina):	PA/RO	Vrsta voznog okna:	ZIDANO

3. IZMERENE VREDNOSTI:

3.1 VOZNO OKNO:

3.1.1 dimenzije voznog okna (širina i dubina,mm)	1400x1350
3.1.2 vrata voznog okna (širina i visina,mm)	700x1960
3.1.3 gornja krajnja sklopka rastojanje dejstva od krajnje stanice (mm, max250)	170
3.1.4 donja krajnja sklopka rastojanje dejstva od krajnje stanice (mm, max250)	140

3.2 KABINA:

3.2.1 dimenzije prevozne kabine (širina, dubina i visina, mm)	1000x950x2150
3.2.2 dužina zaštitnog lima praga kabine (mm, min 750)	750

3.3 OSVETLJENOST:

3.3.1 osvetljenost poda mašinske prostorije (min 200lx)	30
3.3.2 osvetljenost poda kabine (lx)	170
3.3.3 osvetljenost kabinske kutije za upravljanje (min 100lx)	570

3.4 ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA:

3.4.1 nazivna vrednost glavnih osigurača (A)	25
--	----

4. NALAZ KONTROLORA:

Na osnovu pregleda celokupnog postrojenja lifta izvršenog u skladu sa Pravilnikom o pregledima liftova u upotrebi (Sl.gl. RS br.15/2017) i u prisustvu predstavnika organizacije u čijoj je nadležnosti održavanje pregledanog lifta utvrđeni su sledeći nedostaci:

A005	NEDOSTAJE VATROGASNI APARAT U MAŠINSKOJ PROSTORIJI
B058	AKSIJALNI (BOČNI) LEŽAJ REDUKTORA BRUJI PRI RADU
C013	VUČNA UŽAD SU SUVA
D023	U KOPIR UREĐAJU IMA ZAZORA



JUGOINSPEKT BEOGRAD

DRUŠTVO ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA ROBE A.D.

Sektor Tehnokontrola - Poslovnica za sertifikaciju i kontrolu liftova
11000 Beograd, Čika Ljubina 8/V, tel:(011) 2631-141, fax: 2634-523, liftovi@jugoinspekt.com



IZVEŠTAJ br 56508

O IZVRŠENOJ TEHNIČKOJ KONTROLI ELEKTRIČNOG LIFTA

1. OSNOVNI PODACI: Datum pregleda: 14.05.2018 Datum izdavanja: 15.05.2018 Radni nalog: 25009068

Naručilac kontrole: VOJNA USTANOVA "BEOGRAD 2" Tadeuša Koščuška 9

Korisnik lifta: STAMBENA ZAJEDNICA

Lokacija lifta: NOVI BEOGRAD - JURIJA GAGARINA 50 (mali)

D051	NEISPRAVNA JE SKLOPKA SVETLA KABINE - VOZNOG OKNA
E011	GRANIČNIK BRZINE LUPA U RADU
E016	KANAL GRANIČNIKA BRZINE JE ISTROŠEN - ROK 60 DANA
E017	EL. KONTAKT ZATEZNE UŽETNJAČE NEISPRAVAN-NEDOSTAJE - ROK 60 DANA
E018	UŽE GRANIČNIKA BRZINE KORODIRALO
E028	EL. KONTAKT GRANIČNIKA BRZINE NEISPRAVAN-NEDOSTAJE
F010	NEDOSTAJE ŠUKO UTIČNICA U DNU VOZNOG OKNA
F011	NEDOSTAJE PREKIDAČ RASVETE U VOZNOG OKNU
F012	NEDOSTAJE PREKIDAČ KOMANDE U VOZNOG OKNU
F024	POKIDAN JE KANAP U KOMPENZACIONOM LANCU
G007	NE RADI ALARMNI UREĐAJ
G089	NEDOSTAJE EL. KONTAKT NA ULJNOM AMORTIZERU - ROK 60 DANA
G097	NEDOSTAJE PREKLOPNIK NA KABINSKOJ REVIZIJI
L001	GROMOBRAVNA ZAŠTITA NIJE IZVEDENA PO PROPISU
N004	KNJIGA ODRŽAVANJA NE SADRŽI SVE PODATKE O LIFTU
N005	KOČIONE OBLOGE SADRŽE AZBEST
N011	NEDOSTAJE UPUTSTVO ZA UPOTREBU LIFTA (na svakoj stanici i u kabini)

5. ZAKLJUČAK:

UPOTREBA LIFTA NIJE DOZVOLJENA POSLE ROKA DATOG U NALAZU KONTROLORA

Način otklanjanja uslovnih primedbi:

E016	ZAMENITI GRANIČNIK BRZINE, tačka 5.6 SRPS EN 81-20
E017	UGRADITI KONTAKT ZATEZNE UŽETNJAČE, tačka 5.6 SRPS EN 81-20
G089	UGRADITI ELEKTRO KONTAKT, tačka 5.4 SRPS EN 81-20

Kontrolu i ispitivanje izvršili:

1. Milan Cvetković
2. Vladan Zečević



JUGOINSPEKT BEOGRAD

Sektor "Tehnokontrola"

Vladan Milić, dipl.inž.građ.

Direktor Sektora